

Forfaits réparation

APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2024

IMPÉRATIF :

Toute demande de retour de matériel doit être effectuée par le **distributeur** sur le site **extranet.virax.com**

Consultez la **procédure complète de retour** sur www.virax.com, rubrique SAV.

Réf.	Description	Tarif 2024 € HT	GR
760006	RÉPARATION ARBALÈTE 2501/2500/2503	88,70	V7
760012	RÉPARATION VÉRIN 240201	384,10	V7
760013	RÉPARATION VÉRIN 240202	384,10	V7
760014	RÉPARATION VÉRIN 240203	474,40	V7
760015	RÉPARATION VÉRIN 240801	384,10	V7
760016	RÉPARATION VÉRIN 240802	384,10	V7
760017	RÉPARATION VÉRIN 240803	536,60	V7
760018	RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 35 291000	218,60	V7
760019	RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 35E 291001	274,00	V7
760020	RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 80 291200	330,10	V7
760021	RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 80E 291201	469,20	V7
760022	RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 90 292030	549,10	V7
760023	RÉPARATION SIBERIA® 221070	358,10	V7
760024	RÉPARATION CINTREUSE 2518	370,60	V7
760026	RÉPARATION SERTISSEUSE I10	274,00	V7
760031	RÉPARATION CONTROLEUR GAZ 262080	80,40	V7
760033	RÉPARATION POMPE ÉPREUVE 5L 50B 262035	143,00	V7
760034	RÉPARATION PHENIX III 230V 137563	274,00	V7
760037	RÉPARATION VIRAFAL®	695,50	V7
760038	RÉPARATION MINI-SERTISSEUSE AXIALE MANUELLE	87,50	V7
760039*	CONTRÔLE VIPER® M21+/ ML21+/M2X/L2X/P25+	63,50	V7
760040	RÉPARATION VIPER® M21+/ ML21+/M2X/L2X	349,80	V7
760041	RÉPARATION VIPER® P25+	430,80	V7
760045	RÉPARATION VIPER® I26	271,30	V7

* Le contrôle (760039) sera offert si une réparation (réf. 760040 et 760041) de sertisseuse M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+ est nécessaire.

Un forfait comprend un **diagnostic**, une **réparation**, un **changement des pièces nécessaires** et un **contrôle de l'équipement**.

La réparation effectuée ainsi que les pièces changées sont indiquées sur le bon de livraison de retour associé à la machine.

Toute pièce changée est garantie 6 mois.

Votre N° de Commande :

+ Frais de port (28 €) Date :

NB : Vous pouvez télécharger ce document sur www.virax.com rubrique SAV