

Paquetes de reparación

APLICABLE A PARTIR DEL 1 DE ENERO
DE 2024

OBLIGATORIO :

Todas las solicitudes de devolución de equipos deben ser realizadas por el distribuidor a través del sitio web extranet.virax.com.

Consulte el procedimiento completo de devolución en www.virax.com, en el apartado Servicio posventa.

Ref.	Descripción	Precio 2024 € sin IVA	DG
760006	REPARACION BALLESTA 2500/01/03	88,70	V7
760012	REPARACION CILINDRO 240201	384,10	V7
760013	REPARACION CILINDRO 240202	384,10	V7
760014	REPARACION CILINDRO240203	474,40	V7
760015	REPARACION CILINDRO 240801	384,10	V7
760016	REPARACION CILINDRO 240802	384,10	V7
760017	REPARACION CILINDRO 240803	536,60	V7
760018	REPARACION VAL 35 291000	218,60	V7
760019	REPARACION VAL 35E 291001	274,00	V7
760020	REPARACION VAL 80 291200	330,10	V7
760021	REPARACION VAL 80E 291201	469,20	V7
760022	REPARACION VAL 90 292030	549,10	V7
760023	REPARACION SIBERIA® 221070	358,10	V7
760024	REPARACION CURVADORA 2518	370,60	V7
760026	REPARACION I10	274,00	V7
760031	REPARACION CONTROL GAS 262080	80,40	V7
760033	REPARACION BOMBA COMP 262035	143,00	V7
760034	REPARACION PHENIX III 230V 137563	274,00	V7
760037	REPARACION VIRAFAL®	695,50	V7
760038	REPARACION MINI-PRENS 253350	87,50	V7
760039*	CALIBRACION M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+	63,50	V7
760040	REPARACION M21+/ML21+/M2X/L2X	349,80	V7
760041	REPARACION VIPER® P25+	430,80	V7
760045	REPARACION VIPER® I26	271,30	V7

* La inspección (760039) se ofrecerá si es necesaria una reparación (ref. 760040 y 760041) de la crimpadora M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+.

Un paquete incluye un diagnóstico, una reparación, un cambio de las piezas necesarias y una comprobación del equipo.

La reparación efectuada y las piezas cambiadas se indican en el albarán de devolución asociado a la máquina.

Todas las piezas sustituidas tienen una garantía de 6 meses.

Su contacto SAT : sat@virax.com

Nota: Puede descargar este documento en www.virax.com, en la rúbrica «Servicio posventa».