

VERPFLICHTET :

Alle Anträge auf Rückgabe von Geräten müssen vom Händler über die Website extranet.virax.com gestellt werden.

Das vollständige Rückgabeverfahren finden Sie unter www.virax.com, Rubrik Kundendienst.

Ref.	Beschreibung	Preis 2025 € ohne Steuer	DG
760006	REPARATUR BIEGEMASCHINE 2500/01/03	92,20	V7
760012	REPARATUR ZYLINDER 240201	399,50	V7
760013	REPARATUR ZYLINDER 240202	399,50	V7
760014	REPARATUR ZYLINDER 240203	493,40	V7
760015	REPARATUR ZYLINDER 240801	399,50	V7
760016	REPARATUR ZYLINDER 240802	399,50	V7
760017	REPARATUR ZYLINDER 240803	558,10	V7
760018	REPARATUR VAL 35 291000	227,30	V7
760019	REPARATUR VAL 35E 291001	285,00	V7
760020	REPARATUR VAL 80 291200	343,30	V7
760021	REPARATUR VAL 80E 291201	488,00	V7
760022	REPARATUR VAL 90 292030	571,10	V7
760023	REPARATUR SIBERIA® 221070	372,40	V7
760024	REPARATUR HANDBIEGEMASCHINE 2518	385,40	V7
760026	REPARATUR I10	285,00	V7
760031	REPARATUR GASPRÜFER 262080	83,60	V7
760033	REPARATUR PRÜFPUMPE 262035	148,70	V7
760034	REPARATUR PHENIX III 230V 137563	285,00	V7
760035*	VIRAFAL® CONNECT-UPGRADE	349,00	V7
760037	REPARATUR VIRAFAL® / VIRAFAL® CONNECT	723,30	V7
760038	REPARATUR MINIHANDPRESSE 253350	91,00	V7
760039**	KALIBRIERUNG M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+	66,00	V7
760040	REPARATUR M21+/ML21+/M2X/L2X	363,80	V7
760041	REPARATUR VIPER® P25+	448,00	V7
760045	REPARATUR VIPER® I26	282,20	V7
760047	REPARATUR 262070	360,00	V7
760048	REPARATUR 05011X (AUSSERHALB GESTELL)	500,00	V7
760049	REPARATUR 05012X (AUSSERHALB GESTELL)	650,00	V7
760050	REPARATUR 05013X (AUSSERHALB GESTELL)	720,00	V7
760051	REPARATUR ENTKALKUNGSPUMPE 295000	230,00	V7
760052	REPARATUR SCHLAMMPUMPE 295020	450,00	V7
760053	REPARATUR HOCHDRUCKROHRREINIGER 293230	440,00	V7

** Das Upgrade (760035) wird angeboten, wenn eine Reparatur (Ref. 760037) von VIRAFAL Connect erforderlich ist.

** Die Überprüfung (760039) ist kostenlos, wenn eine Reparatur an VIPER M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+ (Ref. 760040 und Ref. 760041) erforderlich ist.

Ein Paket umfasst eine Diagnose, eine Reparatur, einen Austausch der erforderlichen Teile und eine Überprüfung des Geräts.

Die durchgeführte Reparatur und die ausgetauschten Teile werden auf dem mit der Maschine verbundenen Rücklieferchein angegeben.

Für alle ausgetauschten Teile gilt eine Garantie von 6 Monaten.

Ihr SAS-Kontakt: sav@virax.com