

IMPÉRATIF :

Toute demande de retour de matériel doit être effectuée par le **distributeur** sur le site **extranet.virax.com**

Consultez la **procédure complète de retour** sur www.virax.com, rubrique SAV.

Réf.	Description	Tarif 2025 € HT	GR
760006	RÉPARATION ARBALÈTE 2501/2500/2503	92,20	V7
760012	RÉPARATION VÉRIN 240201	399,50	V7
760013	RÉPARATION VÉRIN 240202	399,50	V7
760014	RÉPARATION VÉRIN 240203	493,40	V7
760015	RÉPARATION VÉRIN 240801 (HORS MOTEUR)	399,50	V7
760016	RÉPARATION VÉRIN 240802 (HORS MOTEUR)	399,50	V7
760017	RÉPARATION VÉRIN 240803 (HORS MOTEUR)	558,10	V7
760018	RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 35 291000	227,30	V7
760019	RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 35E 291001	285,00	V7
760020	RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 80 291200	343,30	V7
760021	RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 80E 291201	488,00	V7
760022	RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 90 292030	571,10	V7
760023	RÉPARATION SIBERIA® 221070	372,40	V7
760024	RÉPARATION CINTREUSE 2518	385,40	V7
760026	RÉPARATION SERTISSEUSE I10	285,00	V7
760031	RÉPARATION CONTROLEUR GAZ 262080	83,60	V7
760033	RÉPARATION POMPE ÉPREUVE 5L 50B 262035	148,70	V7
760034	RÉPARATION PHENIX III 230V 137563	285,00	V7
760035*	REMISE A NIVEAU VIRAFAL® CONNECT	349,00	V7
760037	RÉPARATION VIRAFAL® / VIRAFAL® CONNECT	723,30	V7
760038	RÉPARATION MINI-SERTISSEUSE AXIALE MANUELLE	91,00	V7
760039**	CONTRÔLE VIPER® M21+/ ML21+/M2X/L2X/P25+	66,00	V7
760040	RÉPARATION VIPER® M21+/ ML21+/M2X/L2X	363,80	V7
760041	RÉPARATION VIPER® P25+	448,00	V7
760045	RÉPARATION VIPER® I26	282,20	V7
760047	RÉPARATION PE ÉLECTRIQUE 262070	360,00	V7
760048	RÉPARATION 05011X (HORS BATI)	500,00	V7
760049	RÉPARATION 05012X (HORS BATI)	650,00	V7
760050	RÉPARATION 05013X (HORS BATI)	720,00	V7
760051	RÉPARATION POMPE DETARTRE 2950	230,00	V7
760052	RÉPARATION DÉSEMBOUEUSE 295020	450,00	V7
760053	RÉPARATION DÉBOUCHEUR HP 293230	440,00	V7

* La remise à niveau (760035) sera offerte si une réparation (réf. 760037) de VIRAFAL Connect est nécessaire.

** Le contrôle (760039) sera offert si une réparation (réf. 760040 et 760041) de sertisseuse M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+ est nécessaire.

Un forfait comprend un **diagnostic**, une **réparation**, un **changement des pièces nécessaires** et un **contrôle de l'équipement**.

La réparation effectuée ainsi que les pièces changées sont indiquées sur le bon de livraison de retour associé à la machine.

Toute pièce changée est garantie 6 mois.

+ Frais de port (28 €)