

Pacchetti di riparazione

APPLICABILE DAL 1° GENNAIO 2025

OBBLIGATORIO :

Tutte le richieste di restituzione di apparecchiature devono essere effettuate dal distributore tramite il sito web extranet.virax.com.

Consultare la procedura di restituzione completa sul sito www.virax.com, alla voce Servizio Post-Vendita.

Rif.	Descrizione	Prezzi 2025 € IVA esclusa	DG
760006	RIPARAZIONE BALESTRA 2500/01/03	92,20	V7
760012	RIPARAZIONE MARTINETTO 240201	399,50	V7
760013	RIPARAZIONE MARTINETTO 240202	399,50	V7
760014	RIPARAZIONE MARTINETTO 240203	493,40	V7
760015	RIPARAZIONE MARTINETTO 240801	399,50	V7
760016	RIPARAZIONE MARTINETTO 240802	399,50	V7
760017	RIPARAZIONE MARTINETTO 240803	558,10	V7
760018	RIPARAZIONE VAL 35 291000	227,30	V7
760019	RIPARAZIONE VAL 35E 291001	285,00	V7
760020	RIPARAZIONE VAL 80 291200	343,30	V7
760021	RIPARAZIONE VAL 80E 291201	488,00	V7
760022	RIPARAZIONE VAL 90 292030	571,10	V7
760023	RIPARAZIONE SIBERIA® 221070	372,40	V7
760024	RIPARAZIONE PIEGATRICE 2518	385,40	V7
760026	RIPARAZIONE I10	285,00	V7
760031	RIPARAZIONE APP CONTR GAS 262080	83,60	V7
760033	RIPARAZIONE POMPA PROVA 262035	148,70	V7
760034	RIPARAZIONE PHENIX III 230V 137563	285,00	V7
760035**	AGGIORNAMENTO VIRAFAL® CONNECT	349,00	V7
760037	RIPARAZIONE VIRAFAL® / VIRAFAL® CONNECT	723,30	V7
760038	RIPARAZIONE MINI-ORLATR 253350	91,00	V7
760039**	CALIBRAT M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+	66,00	V7
760040	RIPARAZIONE M21+/ML21+/M2X/L2X	363,80	V7
760041	RIPARAZIONE VIPER® P25+	448,00	V7
760045	RIPARAZIONE VIPER® I26	282,20	V7
760047	RIPARAZIONE 262070	360,00	V7
760048	RIPARAZIONE 05011X (SPENTO TELAIO)	500,00	V7
760049	RIPARAZIONE 05012X (SPENTO TELAIO)	650,00	V7
760050	RIPARAZIONE 05013X (SPENTO TELAIO)	720,00	V7
760051	RIPARAZIONE POMPA PER DISINCROSTARE 2950	230,00	V7
760052	RIPARAZIONE DEFANGATRICE 295020	450,00	V7
760053	RIPARAZIONE IDROPULITRICE E STURATORE 293230	440,00	V7

*L'aggiornamento (760035) sarà offerto se è necessaria una riparazione (rif. 760037) di VIRAFAL Connect.

** L'ispezione (760039) verrà proposta se è necessaria una riparazione (rif. 760040 e 760041) della crimpatrice M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+.

Un pacchetto comprende una diagnosi, una riparazione, una sostituzione delle parti necessarie e un controllo dell'apparecchiatura.

La riparazione effettuata e le parti sostituite sono indicate sulla bolla di consegna associata alla macchina.

Tutte le parti sostituite sono garantite per 6 mesi.

Il vostro contatto di servizio : info@viraxutensili.it