

VERPFLICHTET :

Alle Anträge auf Rückgabe von Geräten müssen vom Händler über die Website extranet.virax.com gestellt werden.

Das vollständige Rückgabeverfahren finden Sie unter www.virax.com, Rubrik Kundendienst.

Ref.	Beschreibung	Preis 2024 € ohne Steuer	DG
760006	REPARATUR BIEGEMASCHINE 2500/01/03	88,70	V7
760012	REPARATUR ZYLINDER 240201	384,10	V7
760013	REPARATUR ZYLINDER 240202	384,10	V7
760014	REPARATUR ZYLINDER 240203	474,40	V7
760015	REPARATUR ZYLINDER 240801	384,10	V7
760016	REPARATUR ZYLINDER 240802	384,10	V7
760017	REPARATUR ZYLINDER 240803	536,60	V7
760018	REPARATUR VAL 35 291000	218,60	V7
760019	REPARATUR VAL 35E 291001	274,00	V7
760020	REPARATUR VAL 80 291200	330,10	V7
760021	REPARATUR VAL 80E 291201	469,20	V7
760022	REPARATUR VAL 90 292030	549,10	V7
760023	REPARATUR SIBERIA® 221070	358,10	V7
760024	REPARATUR HANDBIEGEMASCHINE 2518	370,60	V7
760026	REPARATUR I10	274,00	V7
760031	REPARATUR GASPRÜFER 262080	80,40	V7
760033	REPARATUR PRÜFPUMPE 262035	143,00	V7
760034	REPARATUR PHENIX III 230V 137563	274,00	V7
760037	REPARATUR VIRAFAL®	695,50	V7
760038	REPARATUR MINIHANDPRESSE 253350	87,50	V7
760039*	KALIBRIERUNG M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+	63,50	V7
760040	REPARATUR M21+/ML21+/M2X/L2X	349,80	V7
760041	REPARATUR VIPER® P25+	430,80	V7
760045	REPARATUR VIPER® I26	271,30	V7

* Die Überprüfung (Ref. 760039) ist kostenlos, wenn eine Reparatur an VIPER M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+ (Ref. 760040 und Ref. 760041) erforderlich ist.

Ein Paket umfasst eine Diagnose, eine Reparatur, einen Austausch der erforderlichen Teile und eine Überprüfung des Geräts.

Die durchgeführte Reparatur und die ausgetauschten Teile werden auf dem mit der Maschine verbundenen Rückliefererschein angegeben.

Für alle ausgetauschten Teile gilt eine Garantie von 6 Monaten.

Ihr SAS-Kontakt: sav@virax.com

NB : Sie können dieses Dokument auf www.virax.com Rubrik «Kundendienst» herunterladen.