

Forfaits réparation

APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2024

IMPÉRATIF :

Toute demande de retour de matériel doit être effectuée par le **distributeur** sur le site **extranet.virax.com**

Consultez la **procédure complète de retour** sur www.virax.com, rubrique SAV.

| Réf. | Description | Tarif 2024 € HT | GR |
|---------|---|-----------------|----|
| 760006 | RÉPARATION ARBALÈTE 2501/2500/2503 | 88,70 | V7 |
| 760012 | RÉPARATION VÉRIN 240201 | 384,10 | V7 |
| 760013 | RÉPARATION VÉRIN 240202 | 384,10 | V7 |
| 760014 | RÉPARATION VÉRIN 240203 | 474,40 | V7 |
| 760015 | RÉPARATION VÉRIN 240801 | 384,10 | V7 |
| 760016 | RÉPARATION VÉRIN 240802 | 384,10 | V7 |
| 760017 | RÉPARATION VÉRIN 240803 | 536,60 | V7 |
| 760018 | RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 35 291000 | 218,60 | V7 |
| 760019 | RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 35E 291001 | 274,00 | V7 |
| 760020 | RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 80 291200 | 330,10 | V7 |
| 760021 | RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 80E 291201 | 469,20 | V7 |
| 760022 | RÉPARATION DÉBOUCHEUR VAL 90 292030 | 549,10 | V7 |
| 760023 | RÉPARATION SIBERIA® 221070 | 358,10 | V7 |
| 760024 | RÉPARATION CINTREUSE 2518 | 370,60 | V7 |
| 760026 | RÉPARATION SERTISSEUSE I10 | 274,00 | V7 |
| 760031 | RÉPARATION CONTROLEUR GAZ 262080 | 80,40 | V7 |
| 760033 | RÉPARATION POMPE ÉPREUVE 5L 50B 262035 | 143,00 | V7 |
| 760034 | RÉPARATION PHENIX III 230V 137563 | 274,00 | V7 |
| 760037 | RÉPARATION VIRAFAL® | 695,50 | V7 |
| 760038 | RÉPARATION MINI-SERTISSEUSE AXIALE MANUELLE | 87,50 | V7 |
| 760039* | CONTRÔLE VIPER® M21+/ ML21+/M2X/L2X/P25+ | 63,50 | V7 |
| 760040 | RÉPARATION VIPER® M21+/ ML21+/M2X/L2X | 349,80 | V7 |
| 760041 | RÉPARATION VIPER® P25+ | 430,80 | V7 |
| 760045 | RÉPARATION VIPER® I26 | 271,30 | V7 |

* Le contrôle (760039) sera offert si une réparation (réf. 760040 et 760041) de sertisseuse M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+ est nécessaire.

Un forfait comprend un **diagnostic**, une **réparation**, un **changement des pièces nécessaires** et un **contrôle de l'équipement**.

La réparation effectuée ainsi que les pièces changées sont indiquées sur le bon de livraison de retour associé à la machine.

Toute pièce changée est garantie 6 mois.

+ Frais de port (28 €)

NB : Vous pouvez télécharger ce document sur www.virax.com rubrique SAV