

OBLIGATORIO :

Todas las solicitudes de devolución de equipos deben ser realizadas por el distribuidor a través del sitio web extranet.virax.com.

Consulte el procedimiento completo de devolución en www.virax.com, en el apartado Servicio posventa.

| Ref. | Descripción | Precio 2025 € sin IVA | DG |
|----------|------------------------------------------|--------------------------|----|
| 760006 | REPARACION BALLESTA 2500/01/03 | 92,20 | V7 |
| 760012 | REPARACION CILINDRO 240201 | 399,50 | V7 |
| 760013 | REPARACION CILINDRO 240202 | 399,50 | V7 |
| 760014 | REPARACION CILINDRO240203 | 493,40 | V7 |
| 760015 | REPARACION CILINDRO 240801 | 399,50 | V7 |
| 760016 | REPARACION CILINDRO 240802 | 399,50 | V7 |
| 760017 | REPARACION CILINDRO 240803 | 558,10 | V7 |
| 760018 | REPARACION VAL 35 291000 | 227,30 | V7 |
| 760019 | REPARACION VAL 35E 291001 | 285,00 | V7 |
| 760020 | REPARACION VAL 80 291200 | 343,30 | V7 |
| 760021 | REPARACION VAL 80E 291201 | 488,00 | V7 |
| 760022 | REPARACION VAL 90 292030 | 571,10 | V7 |
| 760023 | REPARACION SIBERIA® 221070 | 372,40 | V7 |
| 760024 | REPARACION CURVADORA 2518 | 385,40 | V7 |
| 760026 | REPARACION I10 | 285,00 | V7 |
| 760031 | REPARACION CONTROL GAS 262080 | 83,60 | V7 |
| 760033 | REPARACION BOMBA COMP 262035 | 148,70 | V7 |
| 760034 | REPARACION PHENIX III 230V 137563 | 285,00 | V7 |
| 760035* | ACTUALIZACIÓN VIRAFAL® CONNECT | 349,00 | V7 |
| 760037 | REPARACION VIRAFAL® / VIRAFAL® CONNECT | 723,30 | V7 |
| 760038 | REPARACION MINI-PRENS 253350 | 87,50 | V7 |
| 760039** | CALIBRACION M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+ | 66,00 | V7 |
| 760040 | REPARACION M21+/ML21+/M2X/L2X | 363,80 | V7 |
| 760041 | REPARACION VIPER® P25+ | 448,00 | V7 |
| 760045 | REPARACION VIPER® I26 | 282,20 | V7 |
| 760047 | REPARACION 262070 | 360,00 | V7 |
| 760048 | REPARACION 05011X (SIN SOPORTE) | 500,00 | V7 |
| 760049 | REPARACION 05012X (SIN SOPORTE) | 650,00 | V7 |
| 760050 | REPARACION 05013X (SIN SOPORTE) | 720,00 | V7 |
| 760051 | REPARACION BOMBA DESINCRUSTADORA 2950 | 230,00 | V7 |
| 760052 | REPARACION DESENLODADORA 295020 | 450,00 | V7 |
| 760053 | REPARACION LIMPIADOR DESATASCADOR 293230 | 440,00 | V7 |

* La actualización (760035) se ofrecerá si es necesaria una reparación (ref. 760037) de VIRAFAL Connect.

** La inspección (760039) se ofrecerá si es necesaria una reparación (ref. 760040 y 760041) de la prensadora M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+.

Un paquete incluye un diagnóstico, una reparación, un cambio de las piezas necesarias y una comprobación del equipo.

La reparación efectuada y las piezas cambiadas se indican en el albarán de devolución asociado a la máquina.

Todas las piezas sustituidas tienen una garantía de 6 meses.

Su contacto SAT : sat@virax.com