

### OBLIGATORIO :

Todas las solicitudes de devolución de equipos deben ser realizadas por el distribuidor a través del sitio web [extranet.virax.com](http://extranet.virax.com).

Consulte el procedimiento completo de devolución en [www.virax.com](http://www.virax.com), en el apartado Servicio posventa.

| Ref.     | Descripción                              | Precio 2025 €<br>sin IVA | DG |
|----------|--|--------------------------|----|
| 760006   | REPARACION BALLESTA 2500/01/03           | 92,20                    | V7 |
| 760012   | REPARACION CILINDRO 240201               | 399,50                   | V7 |
| 760013   | REPARACION CILINDRO 240202               | 399,50                   | V7 |
| 760014   | REPARACION CILINDRO240203                | 493,40                   | V7 |
| 760015   | REPARACION CILINDRO 240801 (EXCL MOTOR)  | 399,50                   | V7 |
| 760016   | REPARACION CILINDRO 240802 (EXCL MOTOR)  | 399,50                   | V7 |
| 760017   | REPARACION CILINDRO 240803 (EXCL MOTOR)  | 558,10                   | V7 |
| 760018   | REPARACION VAL 35 291000                 | 227,30                   | V7 |
| 760019   | REPARACION VAL 35E 291001                | 285,00                   | V7 |
| 760020   | REPARACION VAL 80 291200                 | 343,30                   | V7 |
| 760021   | REPARACION VAL 80E 291201                | 488,00                   | V7 |
| 760022   | REPARACION VAL 90 292030                 | 571,10                   | V7 |
| 760023   | REPARACION SIBERIA® 221070               | 372,40                   | V7 |
| 760024   | REPARACION CURVADORA 2518                | 385,40                   | V7 |
| 760026   | REPARACION I10                           | 285,00                   | V7 |
| 760031   | REPARACION CONTROL GAS 262080            | 83,60                    | V7 |
| 760033   | REPARACION BOMBA COMP 262035             | 148,70                   | V7 |
| 760034   | REPARACION PHENIX III 230V 137563        | 285,00                   | V7 |
| 760035*  | ACTUALIZACIÓN VIRAFAL® CONNECT           | 349,00                   | V7 |
| 760037   | REPARACION VIRAFAL® / VIRAFAL® CONNECT   | 723,30                   | V7 |
| 760038   | REPARACION MINI-PRENS 253350             | 87,50                    | V7 |
| 760039** | CALIBRACION M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+      | 66,00                    | V7 |
| 760040   | REPARACION M21+/ML21+/M2X/L2X            | 363,80                   | V7 |
| 760041   | REPARACION VIPER® P25+                   | 448,00                   | V7 |
| 760045   | REPARACION VIPER® I26                    | 282,20                   | V7 |
| 760047   | REPARACION 262070                        | 360,00                   | V7 |
| 760048   | REPARACION 05011X (SIN SOPORTE)          | 500,00                   | V7 |
| 760049   | REPARACION 05012X (SIN SOPORTE)          | 650,00                   | V7 |
| 760050   | REPARACION 05013X (SIN SOPORTE)          | 720,00                   | V7 |
| 760051   | REPARACION BOMBA DESINCRUSTADORA 2950    | 230,00                   | V7 |
| 760052   | REPARACION DESENLODADORA 295020          | 450,00                   | V7 |
| 760053   | REPARACION LIMPIADOR DESATASCADOR 293230 | 440,00                   | V7 |

\* La actualización (760035) se ofrecerá si es necesaria una reparación (ref. 760037) de VIRAFAL Connect.

\*\* La inspección (760039) se ofrecerá si es necesaria una reparación (ref. 760040 y 760041) de la prensadora M21+/ML21+/M2X/L2X/P25+.

**Un paquete incluye un diagnóstico, una reparación, un cambio de las piezas necesarias y una comprobación del equipo.**

La reparación efectuada y las piezas cambiadas se indican en el albarán de devolución asociado a la máquina.

**Todas las piezas sustituidas tienen una garantía de 6 meses.**

Su contacto SAT : [sat@virax.com](mailto:sat@virax.com)